

Conception & Analyse

8 - Modélisation, Calculs des efforts aux liaisons, Etudes de cas




Équipe pédagogique CONAN




Objectifs de l'analyse


















Etude des hyperstatismes de liaisons

- => liaisons équivalentes
- => Si h>0 cotation, réglage










Objectifs de l'analyse



$$h = I_S - E_S + m_i + m_u$$




Degré d'hyperstatisme

Hyperstatisme de boucle

Schéma de calcul

- Torseurs des efforts aux liaisons
- Inconnues du problème
- Isoler une pièce et faire un bilan des actions mécaniques
- Appliquer le Principe
 Fondamental de la Statique
- Résolution





Modification
de la conception
ajout de mobilité, de CE,
changement de composant...


h>0

<u>Dégrade la modélisation</u> Hypothèses simplificatrices <u>Cotation fonctionnelles</u>





Rappel : liaisons normalisées



Les modélisation faites pour les liaisons cinématiques imposent les efforts transmissibles dans les liaisons!


Туре	Schémas	Torseur Cinématique	Torseur Interefforts	Туре	Schémas	Torseur Cinématique	Torseur Interefforts
Pivot d'axe (A, \vec{x})	\$ A STATE OF THE S	$\begin{cases} \omega_x & 0 \\ 0 & 0 \end{cases}$ $\begin{cases} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{cases}$ $\forall M \in (A, \vec{x})$	$\begin{pmatrix} X & 0 \\ Y & M \\ Z & N \end{pmatrix}_A$	Appui plan de normale \vec{X}	≠ ♦	$ \begin{cases} \omega_x & 0 \\ 0 & V_y \\ 0 & V \end{cases} $ $ \forall A $	$ \begin{cases} X & 0 \\ 0 & M \\ 0 & N \end{cases}_{A} $
Glissière d'axe \vec{X}		$ \begin{cases} 0 & V_x \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{cases}_A $	$ \begin{cases} 0 & L \\ Y & M \\ Z & N \end{cases}_{A} $	Rotule de centre A	- O- O	$ \begin{pmatrix} \omega_{x} & 0 \\ \omega_{y} & 0 \\ \omega_{z} & 0 \end{pmatrix}_{A} $	$ \begin{pmatrix} X & 0 \\ Y & 0 \\ Z & 0 \end{pmatrix}_A $
Hélicoïdale d'axe (A, ᠯ)		$\begin{cases} \omega_{x} & V_{x} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \forall M \in (A, \vec{x}) \\ V_{x} = \text{pas } x \omega \end{cases}$	$ \begin{cases} X & L \\ Y & M \\ Z & N \end{cases}_{A} $ $ X = pas x L $	Rotule à doigt d'axes (A, \vec{X}) et (A, \vec{y})		$ \begin{pmatrix} \omega_x & 0 \\ \omega_y & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_A $	$ \begin{pmatrix} X & 0 \\ Y & 0 \\ Z & N \end{pmatrix}_A $
Pivot glissant d'axe (A, \vec{X})		$\begin{cases} \omega_x & V_x \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \forall M \in (A, \vec{x}) \end{cases}$	$ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ Y & M \\ Z & N \end{pmatrix}_{A} $	Linéaire rectiligne de normale X et axe y	学 *	$ \begin{cases} \omega_x & 0 \\ \omega_y & V_y \\ 0 & V_z \end{cases} $ $ \forall M \in (A, \vec{x}, \vec{y}) $	$ \begin{cases} X & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & N \end{cases}_{A} $
Linéaire annulaire centre (A, X)			$ \begin{cases} 0 & 0 \\ Y & 0 \\ Z & 0 \end{cases}_{A} $	Ponctuelle de normale (A, \vec{x})		$\begin{cases} \omega_{x} & 0 \\ \omega_{y} & V_{y} \\ \omega_{z} & V_{z} \end{cases}$ $\forall M \in (A, \vec{x})$	$ \begin{pmatrix} X & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{A} $





Hyperstatisme d'un treillis Quel est le nombre d'inconnues (modèle plan)?


- A. 6
- B. 7
- **C.** 8
- D. 9



h(2D) = Is-3(p-1)+mu+mi

Hyperstatisme d'un treillis Quel est le nombre d'équations (modèle plan)?


- A. 6
- B. 7
- **C.** 8
- D. 9



h(2D) = Is-(3(p-1)+mu+mi)

Hyperstatisme d'un treillis Quel est le degré d'hyperstatisme ?


- **A**. 0
- B. 1
- **C**. 2
- **D**. 3



h(2D) = Is-(3(p-1)+mu+mi)


Hyperstatisme d'un treillis Quel est le nombre d'inconnues (modèle plan)?

- A. 6
- B. 7
- **C.** 8
- D. 9




Hyperstatisme d'un treillis Quel est le degré d'hyperstatisme ?

- **A**. 0
- B. 1
- **C**. 2
- **D**. 3




Hyperstatisme d'un treillis conditions géométriques de compatibilité ?

- A. Angle autour de X et Y
- B. Distance suivant X et Y
- C. Angle autour de X et Distance suivant Y
- D. Angle autour de Y etDistance suivant X




Hyperstatisme d'un treillis Quel est le degré d'hyperstatisme ?

- **A**. 0
- B. 1
- **C.** 2
- **D**. 3




Hyperstatisme d'un treillis conditions géométriques de compatibilité ?

- A. Angle autour de X
- B. Distance suivant X
- C. Angle autour de Y
- D. Distance suivant Y





Hyperstatisme d'un treillis Quel est le degré d'hyperstatisme ?

- **A**. 0
- B. 1
- **C**. 2
- **D**. 3



Degré d'hyperstatisme du pilote automatique






D. 3

$$h = I_s - E_s + m = I_s - 6 (n - 1) + m_u + m_i$$

$$h = (3*5+4) - 6(4-1) + 1 + 0$$

$$h = 19 - 18 + 1 = 2!!$$




Où sont-ils?

Orientation autour de y de la pivot en D Position verticale de la pivot en D

Proposer un modèle isostatique


- A. Rotule en A
- B. Rotule en C
- C. Rotule en D
- D. Rotule en A et C



$$h = I_s - E_s + m = I_s - 6 (n - 1) + m_u + m_i$$

 $h = (2*3+5+4) - 6 (4 - 1) + 1 + 2$
 $h = 15 - 18 + 3 = 0$


Exemple : prise de force








Exemple : prise de force








Exemple: prise de force







Exemple: prise de force







Une pièce technique à connaître : un crabot















Exemple : prise de force








Graphe des liaisons






/!\

Dans ce modèle, on se place dans la phase de vie avec crabot enclenché et levier en passe de le déclencher, donc en contact plan.














Hyperstatisme de la prise de force ?





Où se trouve l'hyperstatisme?


- A. Dans la boucle 1!
- B. Non! Dans la 2!
- C. Mais non, dans la 3!
- D. N'importe quoi, c'est dans la 4!




En réalité il est un peu partout! Faire l'analyse boucle par boucle pour le savoir.

→ Le calcul global est risqué, on peut passer à côté de mobilités, surtout pour des systèmes complexes!

Exemple: prise de force





Boucle 2:

$$\left\{ \boldsymbol{\mho}_{D/E} \right\}_N + \left\{ \boldsymbol{\mho}_{E/F} \right\}_N + \left\{ \boldsymbol{\mho}_{F/D} \right\}_N = \left\{ \boldsymbol{0} \right\}_N$$

$$0 + 0 + \omega''_{x} = 0$$

$$\omega_{y} + 0 + 0 = 0$$

$$0 + 0 + 0 = 0$$

$$0 + 0 + 0 = 0$$


$$V_{y}^{N} + V_{y}^{N} + V_{y}^{N} = 0$$

$$0 + 0 + V_{z}^{N} = 0$$
H=2






Je cherche à dimensionner les roulements 31....comment faire???





Poser le problème = construire un filaire de l'arbre



Nouvelle modélisation: L'engrenage et le crabot ne transmettent qu'un couple





Maintenant il faut paramétrer!!


$$\begin{cases}
? & ? \\
? & ? \\
? & ?
\end{cases}$$


Engrenage conique à denture droite

 $F_A = F_T \cdot tan\alpha_n \cdot sin\delta$

 $F_R = F_T \cdot tan\alpha_n \cos\delta$

$$\begin{cases}
F_T & 0 \\
F_A & 0 \\
F_R & 0
\end{cases}_{I}$$










On résout : 6 équations de statique + 2 de relation dans l'engrenage et 8 inconnues (M_C est donné)



 $F_A = F_T$. tan α_n .sin δ

 $F_R = F_T \cdot tan \alpha_n cos \delta$

$$\begin{cases} F_T & -F_A.r \\ F_A & F_T.r \\ F_R & 0 \end{cases}_{O} + \begin{cases} X_A & Z_A y_A \\ Y_A & 0 \\ Z_A & -X_A y_A \end{cases}_{O} + \begin{cases} X_B & Z_B y_B \\ 0 & 0 \\ Z_B & -X_B y_B \end{cases}_{O} + \begin{cases} 0 & 0 \\ 0 & M_C \\ 0 & 0 \end{cases}_{O} = \{0\}$$

$$X_{A} = \frac{-F_{T}y_{B}}{y_{B} - y_{A}}$$
 $X_{B} = \frac{F_{T}y_{A}}{y_{B} - y_{A}}$ $Z_{A} = \frac{-F_{R}y_{B} - F_{A}r}{y_{B} - y_{A}}$ $Z_{B} = \frac{F_{R}y_{A} + F_{A}r}{y_{B} - y_{A}}$


$$Y_A = -F_A$$
 $F_T = -M_C/r$








Et pour les roulements 5 et 9....comment faire ???



Vous le verrez au prochain semestre!















Croquis technologique








Position fermée, câble serré, schéma plan






Position ouverte, câble libre, schéma plan






Schématisation complète








Degré d'hyperstatisme ? (graphe sans câble)



A. 0


Is=2*(3+4+3)+5=25P=6 Es=6*5=30 m=mi+mu m=2*2+1=5h=1s-Es+m=25-30+5=0Isostatique... Tout va bien!



Degré d'hyperstatisme ? (graphe <u>avec</u> câble)


- **A**. 0
- B. 1
- **C**. 2
- **D.** 3


Is=2*(3+4+3)+2*2+5=29 p=7 Es=6*6=36 m=mi+mu m=2*2+4+1=9 h=Is-Es+m=29-36+9=2



Condition de compatibilité ? (graphe avec câble)

- A. Parallélisme des pivots
- B. Perpendicularité des pivots glissants
- C. Parallélisme des Linéaires rectilignes
- D. Perpendicularité des linéaires rectilignes







Parallélisme entre les 2 LR et la pivot ! Ça fonctionne car les mors se déforment...

Schématisation, système équivalent









- 1^{ère} étape
 - Montrer qu'on peut se ramener à un problème plan
 - Soit les actions des sous ensembles (3-4-5)_{a,b} sur 1 et 2


•
$$\overrightarrow{F_{(3,4,5)a/1}} = -F_r \overrightarrow{z_{ra}}$$

$$\bullet \quad \overrightarrow{F_{(3,4,5)b/1}} = -F_r \overrightarrow{z_{rb}}$$

•
$$\overrightarrow{F_{(3,4,5)a/2}} = F_r \overrightarrow{z_{ra}}$$

•
$$\overrightarrow{F_{(3,4,5)b/2}} = F_r \overrightarrow{z_{rb}}$$

- Calculer les torseurs
 - en C des actions des 2 ressorts/1
 - en B des actions des 2 ressorts/2





En projection dans la base Br

$$\overline{F_{(3,4,5)a/1}} = -F_r \overline{z_{ra}} = -F_r . \sin\beta . \overline{y_r} \\
-F_r . \cos\beta . \overline{z_r}$$


•
$$\overrightarrow{F_{(3,4,5)b/1}} = -F_r \overrightarrow{z_{rb}} = F_r \cdot \sin\beta \cdot \overrightarrow{y_r} -F_r \cdot \cos\beta \cdot \overrightarrow{z_r}$$

•
$$\overrightarrow{F_{(3,4,5)a/2}} = F_r \overrightarrow{z_{ra}} = F_r . \sin\beta . \overrightarrow{y_r}$$

 $F_r . \cos\beta . \overrightarrow{z_r}$

•
$$\overrightarrow{F_{(3,4,5)b/2}} = F_r \overrightarrow{z_{rb}} = -F_r . \sin\beta . \overrightarrow{y_r}$$

 $F_r . \cos\beta . \overrightarrow{z_r}$








 Torseur équivalent des sous ensembles (3-4-5)_{a,b} sur 1 et 2 en C et B donné dans la base B₀


$$\bullet \quad \overrightarrow{F_{(3,4,5)/1}} = -2.F_r.\cos\beta.\overrightarrow{z_r} = \begin{bmatrix} -2.F_r.\cos\beta.\sin\alpha.\overrightarrow{x_0} \\ 0.\overrightarrow{y_0} \\ -2.F_r.\cos\beta.\cos\alpha.\overrightarrow{z_0} \end{bmatrix}; \overrightarrow{M_{(3,4,5)/1}(C)} = \overrightarrow{0}$$

•
$$\overrightarrow{F_{(3,4,5)/2}} = 2.F_r.\cos\beta.\overrightarrow{z_r} = \begin{vmatrix} 2.F_r.\cos\beta.\sin\alpha.\overrightarrow{x_0} \\ 0.\overrightarrow{y_0} \\ 2.F_r.\cos\beta.\cos\alpha.\overrightarrow{z_0} \end{vmatrix}$$
; $\overrightarrow{M_{(3,4,5)/2}(B)} = \overrightarrow{0}$










Bilan des inconnues de statique!!





X21 et Z21 efforts dans la pivot entre 1 et 2

X1 et Z1 efforts câble/1

X2 et Z2 efforts câble/ 2







PFS appliqué à 1 puis 2


- Préciser ce qu'on isole
- Faire le BAME
- Résoudre





Données pour la résolution

Poids de l'ensemble (2+ nacelle) =1000 daN le cdg étant situé à la verticale de A poids de 1 négligée



α =25 °	β =21 °		
x _B =-e=-268	$x_{C} = -b = -380$	$x_H=d=20$	x _{H'} =-d=-20
$z_B=0$	z _C =c=240	z _H =a=45	z _H =a=45



